Motoranschlussplan Asynchronmotoren mit Steckerkasten

Inhaltsverzeichnis

1	Sich	erheitsi	nformationen1					
	1.1	Allgeme	eine Sicherheitshinweise					
	1.2	Sicherh	eit beim elektrischen Anschluss					
	1.3	Anschlu	ussfehler vermeiden					
	1.4	Sichere	Funktion und EMV des Antriebssystems					
	1.5	Angewa	andte Normen2					
2	Leis	tungsar	nschluss					
	2.1	Anschlu	uss Motor mit Stern-Schaltung					
	2.2	Anschluss Motor mit Dreieck-Schaltung						
	2.3	Anschlu	uss Motor mit Stern/Dreieck-Schaltung					
3	Opti	onen						
	3.1	Temper	atursensor					
	3.2	Anschlu	uss Fremdlüftermotor					
	3.3	Anschlu	uss Bremse5					
		3.3.1	Anschluss ohne Gleichrichter					
		3.3.2	Anschluss mit Gleichrichter 6					
	3.4	Anschlu	Anschluss Encoder					
		3.4.1	Inkrementalencoder HTL/TTL					
		3.4.2	Encoder SSI digital8					
		3.4.3	Weitere Optionen					

1 Sicherheitsinformationen

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

↑ WARNUNG!

Beim Anschluss und Betrieb von Motoren können erhebliche Gefahren für Gesundheit und Leben von Personen auftreten!

Beachten Sie beim Anschluss des Motors die nachfolgenden Sicherheitshinweise, die Betriebsanleitung für den Motor, sowie die geltenden nationalen, örtlichen und anlagespezifischen Bestimmungen.

1.2 Sicherheit beim elektrischen Anschluss

↑ WARNUNG!

Elektrischer Schlag durch Berühren von spannungsführenden blanken Teilen des Motors!

- ▶ Den elektrischen Anschluss des Motors dürfen nur Elektrofachkräfte ausführen.
- Schalten Sie vor dem Anschluss des Motors die betreffende Anlage bzw. Maschine mit dem Hauptschalter spannungsfrei und sichern Sie den Hauptschalter gegen Wiedereinschalten!
- Schließen Sie sämtliche Steckergehäuse, bevor Sie den Motor einschalten.

ID 441431_de.06

STÖBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH & Co. KG

www.stober.cor

1 ID 44143

ID 441431_de.06

STÖBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH & Co. KG

www.stober.com

Motoranschlussplan Asynchronmotoren mit Steckerkasten

2.1 Anschluss Motor mit Stern-Schaltung

Anschlussbild	Pin	Klem- me	Anschluss	
(o)	0	1	U1	L1
		2	V1	L2
	®	3	W1	L3
	~	4		U _{AC} ¹⁾
10000		5		
5-60-75-60-7	LO.	6		Schaltkontakt Gleichrichter ¹⁾
	~	7		U _{DC} (GND) ¹⁾
	က	8		Temperaturfühler ²⁾
	2	9	W2	Verbindungsbrücke zu Pin 10
	-	10	U2	Verbindungsbrücke zu Pin 11
		11	V2	
		12		U _{AC} ¹⁾
Steckverbinder im		13		
Deckel des		14		Schaltkontakt Gleichrichter ¹⁾
Steckerkastens	15		+U _{DC} ¹⁾	
	16		Temperaturfühler ²⁾	
				Schutzleiter (PE)
1) Ciobo Kanita		aaabl	uoo Dro	maa"

- 1) Siehe Kapitel "Anschluss Bremse"
- 2) Siehe Kapitel "Temperaturfühler"

2.2 Anschluss Motor mit Dreieck-Schaltung

Anachirechild Din Klem Anachirec

Anschlussbild		Pin	Klem- me	Anschluss	
0		0	1	U1	L1
Ľ		ه	2	V1	L2
9		-	3	W1	L3
10			4		U _{AC} ¹⁾
₹		ص	5		
<u>&</u>		LO	6		Schaltkontakt Gleichrichter ¹⁾
2		-	7		U _{DC} (GND) ¹⁾
=		~	8		Temperaturfühler ²⁾
9		~	9	W2	Verbindungsbrücke zu Pin 1
တ		-	10	U2	Verbindungsbrücke zu Pin 2
		Щ	11	V2	Verbindungsbrücke zu Pin 3
			12		U _{AC} ¹⁾
Stec	Steckverbinder im		13		
Deckel des			14		Schaltkontakt Gleichrichter ¹⁾
Steckerkastens			15		+U _{DC} ¹⁾
		16		Temperaturfühler ²⁾	
			1		Schutzleiter (PE)

- 1) Siehe Kapitel "Anschluss Bremse"
- 2) Siehe Kapitel "Temperaturfühler"

Motoranschlussplan Asynchronmotoren mit Steckerkasten

1.3 Anschlussfehler vermeiden

ACHTUNG

Elektrische Anschlussfehler können zu Beschädigungen des Motors bzw. seiner Komponenten führen.

- ► Stellen Sie sicher, dass die anzuschließenden Kabel und Steckverbinder diesem Motoranschlussplan entsprechen.
- Beachten Sie die Angaben auf dem Typenschild des Motors und diesen Motoranschlussplan. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Service von STÖBER.

1.4 Sichere Funktion und EMV des Antriebssystems

ACHTUNG

Wenn beim elektrischen Anschluss des Motors Anschlusskabel bzw. Antriebsregler verwendet werden, die nicht auf den Motor abgestimmt sind, kann dies zu Beschädigungen des Motors führen bzw. dazu, dass die gesetzlichen Vorgaben für EMV nicht mehr eingehalten werden können und die Gewährleistungsansprüche erlöschen.

Verwenden Sie auf Ihren Motor abgestimmte Anschlusskabel bzw. Antriebsregler aus dem STÖBER Lieferprogramm.

1.5 Angewandte Normen

Die Asynchronmotoren entsprechen der Norm VDE 0530 / DIN EN 60034 Farben sind gemäß IEC 60757 benannt und gelten nur für motorinterne Anschlusslitzen.

2 Leistungsanschluss

ACHTUNG

Der Motor kann durch elektrische Anschlussfehler beschädigt werden!

Prüfen Sie vor dem Anschluss, ob die Anschlussspannung und Schaltung des Motors (siehe Typenschild) mit der Netzspannung übereinstimmt bzw. dem gewählten Anschlussschema entspricht.

So schließen Sie den Motor an:

- 1. Öffnen Sie den Deckel des Steckerkastens.
- Demontieren Sie den Steckverbinder vom Deckel des Steckerkastens
- Verbinden Sie mit den beiliegenden Verbindungsbrücken die Pins des Steckverbinders nach dem Schema, das Ihrem Anwendungsfall entspricht und in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben ist.
- 4. Schließen Sie an den Steckverbinder entsprechende Kabel an.
- Montieren Sie den Steckverbinder wieder an den Deckel des Steckerkastens.
- 6. Entfernen Sie übrige Verbindungsbrücken aus dem Steckerkasten.
- 7. Schließen Sie den Steckerkasten.



ntormation

Sie können die Drehrichtung des Motors ändern, indem Sie zwei Zuleitungen vertauschen.

Motoranschlussplan Asynchronmotoren mit Steckerkasten

2.3 Anschluss Motor mit Stern/Dreieck-Schaltung

Anschlussbild	Pin	Klem- me	Anschluss
	1	U1	U1
	2	V1	V1
	3	W1	W1
	4		U _{AC} ¹⁾
	5		
	6		Schaltkontakt Gleichrichter ¹⁾
	7		U _{DC} (GND) ¹⁾
	8		Temperaturfühler ²⁾
	9	W2	W2
	10	U2	U2
	11	V2	V2
	12		U _{AC} ¹⁾
Steckverbinder im	13		
Deckel des	14		Schaltkontakt Gleichrichter ¹⁾
Steckerkastens	15		+U _{DC} ¹⁾
	16		Temperaturfühler ²⁾
	4		Schutzleiter (PE)

- 1) Siehe Kapitel "Anschluss Bremse"
- 2) Siehe Kapitel "Temperaturfühler"

3 Optionen

3.1 Temperatursensor

ACHTUNG

Der Temperaturfühler kann durch elektrische Anschlussfehler beschädigt werden!

► Beachten Sie beim Anschluss den Typ des Temperaturfühlers, der auf dem Typenschild des Motors angegeben ist.

Der Temperaturfühler wird über den Leistungsstecker angeschlossen. Details finden Sie im Kapitel "Leistungsanschluss".

ID 441431 de.06 STÖBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH & Co. KG

3.2 Anschluss Fremdlüftermotor

ACHTUNG

Der Fremdlüftermotor kann durch elektrische Anschlussfehler beschädigt werden!

▶ Prüfen Sie vor dem Anschluss, ob die Anschlussspannung und Ausführung des Fremdlüftermotors (siehe Typenschild) mit der Netzspannung bzw. dem gewählten Anschlussschema übereinstimmt.

Hinweis:

Der Fremdlüftermotor hat einen eigenen Klemmenkasten.

Anschlussart	Anschlussschema
Drehstrom (Dreieckschaltung)	W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3
Drehstrom (Sternschaltung)	W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3
Wechselstrom in Steinmetzschaltung mit Betriebskondensator C_B	(W2) (U2) (V2) (U1) (V1) (W1) (W2) (W2) (W2) (W2) (W2) (W2) (W2) (W2

3.3 Anschluss Bremse


ACHTUNG

Die Bremse kann durch elektrische Anschlussfehler beschädigt

- ▶ Lesen Sie vor dem Anschluss der Bremse die dazugehörige Betriebsanleitung
- ▶ Prüfen Sie vor dem Anschluss der Bremse, ob die externe Gleichspannung bzw. Ausgangsspannung des Gleichrichters mit der Anschlussspannung des Bremse U_{DC} (siehe Typenschild)
- ▶ Beachten Sie die Anschlussbezeichnungen der Bremse und des Gleichrichters

Die Bremse wird über den Leistungsstecker angeschlossen. Details finden Sie in Kapitel "Leistungsanschluss".

Anschluss ohne Gleichrichter



ID 441431_de.06

STÖBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH & Co. KG

ID 441431_de.06

STÖBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH & Co. KG


Motoranschlussplan Asynchronmotoren mit Steckerkasten


3.3.2.2 Gleichrichter mit Spannungsversorgung vom Motor mit Stern-Schaltung

ACHTUNG

Der Gleichrichter bzw. die Bremse können durch elektrische Anschlussfehler beschädigt werden!

- ▶ Für die Anschlussspannung des Gleichrichters gilt: U_{AC} ≥ Netzspannung U_L x 0,58. Für Powerbox-Gleichrichter gilt zusätzlich: 220 V ≤ U_{AC} ≤ 277 V.
- ▶ Der Motor darf nicht an einen Antriebsregler, sondern nur direkt ans Netz angeschlossen werden
- ▶ Der Motor darf nur direkt am Netz anlaufen (keine Stern-Dreieck Schaltung).





Verbinden Sie mit Verbindungsbrücken jeweils Pin 11 / 12 und Pin 3 / 4. Wenn Sie die Bremse gleichstromseitig nicht schalten, verbinden Sie zusätzlich Pin


Details zum Leistungsanschluss finden Sie in Kap. "Anschluss Motor mit Stern-Schaltung".

3.3.2.3 Gleichrichter mit Spannungsversorgung vom Motor mit Dreieck-Schaltung

ACHTUNG

Der Gleichrichter bzw. die Bremse können durch elektrische Anschlussfehler beschädigt werden!

- ▶ Der Powerbox-Gleichrichter darf nicht an einen Motor mit Dreieck-Schaltung angeschlossen werden;
- ▶ Für die Anschlussspannung des Gleichrichters gilt: U_{AC} ≥ Netzspannung U_L.
- ▶ Der Motor darf nicht an einen Antriebsregler, sondern nur direkt ans Netz angeschlossen werden
- ▶ Der Motor darf nur direkt am Netz anlaufen (keine Stern-Dreieck Schaltung).





9 10 11 12 13 14 15 16 [Verbinden Sie mit Verbindungsbrücken jeweils Pin 11 / 12 und Pin 4 / 5, und mit einer Litze Pin 5 / 9. Wenn Sie die Bremse gleichstromseitig nicht schalten, verbinden Sie zusätzlich Pin 6 und 14.

Details zum Leistungsanschluss finden Sie in Kap. "Anschluss Motor mit Dreieck-Schaltung".

Motoranschlussplan Asynchronmotoren mit Steckerkasten

3.3.2 Anschluss mit Gleichrichter

ACHTUNG

Der Gleichrichter kann durch Überschreitung der maximal zulässigen Umgebungstemperatur beschädigt werden!

▶ Wenn Sie die Nennleistung des Motors voll ausnutzen oder den Motor ohne Fremdbelüftung im unteren Drehzahlbereich an einem Antriebsregler betreiben, bauen Sie den Gleichrichter nicht im Klemmenkasten des Motors, sondern im ausreichend belüfteten Schaltschrank ein



Information

Wenn die Bremse bei zeitkritischen Anwendungen schneller einfallen soll, entfernen Sie die Brücke B und schalten Sie die Bremse zusätzlich gleichstromseitig (in den nachfolgenden Schaltplänen gestrichelt dargestellt).

Hinweis:


Der Gleichrichter wird standardmäßig im Steckerkasten eingebaut und über den Steckverbinder angeschlossen.


3.3.2.1 Gleichrichter mit externer Spannungsversorgung

ACHTUNG

Der Gleichrichter bzw. die Bremse können durch elektrische Anschlussfehler beschädigt werden!

▶ Prüfen Sie vor dem Anschluss des Gleichrichters, ob die externe Spannungsversorgung mit der Anschlussspannung des Gleichrichters U_{AC} übereinstimmt. Für Powerbox-Gleichrichter gilt: 220 V $\leq U_{AC} \leq$





jeweils Pin 12 / 13 und Pin 4 / 5. Wenn Sie die Bremse gleichstromseitig nicht schalten, verbinden Sie zusätzlich Pin 6 und 14.

Details zum Leistungsanschluss finden Sie in Kap. "Leistungsanschluss".

Motoranschlussplan Asynchronmotoren mit Steckerkasten

3.4 Anschluss Encoder

ACHTUNG

Der Encoder kann durch Anschlussfehler beschädigt werden!

▶ Prüfen Sie vor dem Anschluss, ob der Typ des Encoders (siehe Typenschild des Motors) und die Pinbelegung des Steckverbinders mit Ihrer Anwendung übereinstimmt.

3.4.1 Inkrementalencoder HTL/TTL

Farbe 1 der motorinternen Anschlusslitzen gilt bis Motorbaugröße 80, Farbe 2 gilt ab Motorbaugröße 90.

Anschlussbild	Pin	Anschluss	Farbe 1	Farbe 2
	1	B –	PK	BK
	2	Up sense	_	YE
9 8	3	N +	BU	PK
10007	4	N -	RD	WH
(20 ₁₀ 0 _P 9 ₁₂ 6))	5	A +	GN	GN
050	6	A -	YE	BN
0 ₄ 05	7			
Größe con.23	8	B +	GY	GY
Groise corr.25	9			
	10	0 V GND	WH	BU
	11	0 V GND	_	VT
	12	Up +	BN	RD
\\/\cite== \\ \n == \ = \n = \ = \ = \ = \		a finalese Cie essé alesse	T	

Weitere Angeben zum Encoder finden Sie auf dem Typenschild des Motors.

3.4.2 Encoder SSI digital

Dieser Encoder ist nur für Asynchronmotoren mit Fremdlüfter lieferbar.

Anschlussbild	Pin	Anschluss	Farbe
	1	Clock +	VT
	2*	Up sense	WHGN
9 8	3		
//10 0 0 7	4		
(2010 P 92 6))	5	Data –	PK
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	6	Data +	GY
0,03	7		
Größe con.23	8	Clock -	YE
010136 0011.23	9		
	10	0 V GND	WHGN
	11		
	12	Up +	BNGN
* Pin 2 ist in der Ar	schlus	sdose mit Pin 12 verbunden	

Weitere Optionen 3.4.3

ACHTUNG

Wenn Ihr Motor andere oder weitere Optionen enthält, dann beachten Sie zusätzlich die dazugehörige technische Dokumentation.

ID 441431 de.06 STÖBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH & Co. KG