

Ersatzteilliste

für Flachgetriebe mit Vollwelle

Spare Parts List

for shaft-mounted helical gear units
with solid shaft

ID 440833.03




Seite 1 von 2

STÖBER ANTRIEBSTECHNIK

Kieselbronner Straße 12 • 75177 Pforzheim
Postfach 910103 • 75091 Pforzheim

Phone +49 (0) 7231 582-0 • Fax +49 (0) 7231 582-1000
eMail: mail@stoeber.de • Internet: http://www.stoeber.de

Pos. Nr.	Bezeichnung
10.010	Getriebegehäuse
10.020	Gehäusedeckel
10.030	Zylinderschraube
20.010	Motoranschlussflansch
20.090	Zylinderschraube
20.100	Stiftschraube
20.110	Mutter
20.130	Flachdichtung
20.160	Verschlusschraube
30.010	Einsteckritzel
30.020	Zahnrad
30.030	Klebstoff
40.010	Vorgelegewelle
40.020	Zahnrad
40.030	F1: Rillenkugellager
40.030	F2 - F6: Zylinderrollenlager
40.040	Rillenkugellager
40.050	Passfeder
40.060	Sicherungsring
40.070	Sicherungsring
40.080	Passscheibe
40.110	Passscheibe
40.410	Klebstoff
40.420	Klebstoff
50.010	Endwelle
50.050	Rillenkugellager
50.060	Rillenkugellager
50.070	Wellendichtring
50.080	Wellendichtring
50.090	Verschlusskappe
50.110	Passfeder
50.120	Passfeder
50.160	Passscheibe
60.040	Abtriebsflansch
60.070	Zylinderschraube



F102 V_ - F602 V_

Ausgabe: 31.03.2010

For ordering of spare parts the following is to be indicated:
- Item No. acc. to illustration
- Type designation acc. to type plate at the gearbox housing
- Serial No. acc. to type plate at the gearbox housing

Für die Bestellung von Ersatzteilen muss angegeben werden:
- Positions-Nr. des Teiles nach Abbildung
- Typenbezeichnung nach Typschild am Getriebegehäuse
- Fabrikations-Nr. nach Typschild am Getriebegehäuse

Ersatzteilliste

für Flachgetriebe mit Vollwelle

Spare Parts List

for shaft-mounted helical gear units
with solid shaft

ID 440833.03

Seite 2 von 2



STÖBER ANTRIEBSTECHNIK

Kieselbronner Straße 12 • 75177 Pforzheim

Postfach 910103 • 75091 Pforzheim

Phone +49 (0) 7231 582-0 • Fax +49 (0) 7231 582-1000

eMail: mail@stoerber.de • Internet: <http://www.stoerber.de>

Item No.	Description
10.010	Gearbox housing
10.020	Housing cover
10.030	Cheese-head screw
20.010	Motor connection flange
20.090	Cheese-head screw
20.100	Locking screw stud
20.110	Nut
20.130	Gasket
20.160	Screw plug
30.010	Shank pinion
30.020	Gear wheel
30.030	Adhesive
40.010	Intermediate shaft
40.020	Gear wheel
40.030	F1: Deep-grooved ball bearing
40.030	F2 - F6: Cylindrical roller bearing
40.040	Deep-grooved ball bearing
40.050	Feather key
40.060	Circlip
40.070	Circlip
40.080	Shims
40.110	Shims
40.410	Adhesive
40.420	Adhesive
50.010	Output shaft
50.050	Deep-grooved ball bearing
50.060	Deep-grooved ball bearing
50.070	Oil seal
50.080	Oil seal
50.090	End cover
50.110	Feather key
50.120	Feather key
50.160	Shims
60.040	Output flange
60.070	Cheese-head screw